

UPOZORNĚNÍ

Ve verzi firmwaru v3-10-02-beta0 na zařízení **XL-PBW224CW** je ve webovém rozhraní chyba v podobě nefunkčnosti nastavení VLAN. Tuto volbu prosím nepoužívejte. Zadání nové VLANy může způsobit pád systému.

VLANy lze definovat pomocí telnet nebo RS-232 rozhraní. Více v anglickém manuálu na přiloženém CD.